

# 最終処分場点検位置



- |  |   |   |
|--|---|---|
|  遮水工 (しゃすいこう) |  調整池     |  外周集排水設備 |
|  堰堤 (えんてい)    |  浸出液処理施設 |   |
|  擁壁 (ようへき)    |  外周仕切設備  |   |



令和6年度 一般廃棄物処理施設維持管理状況記録[最終処分場]

施設概要

設置主体名	佐倉市、酒々井町清掃組合
施設名称	酒々井リサイクル文化センター第2期最終処分場
所在地	千葉県印旛郡酒々井町墨1506
処分地面積	23,250m <sup>2</sup>
処分地容積	251,000m <sup>3</sup>

最終処分場点検結果

項目	4月	5月										
点検実施日	毎日	毎日										
浸出液処理施設	異常なし	異常なし										
調整池	異常なし	異常なし										
点検実施日	4月19日	5月23日										
遮水工	異常なし	異常なし										
堰堤	異常なし	異常なし										
擁壁	異常なし	異常なし										
外周仕切り設備	異常なし	異常なし										
外周排水設備	異常なし	異常なし										
備考												

※毎日とは、土、日、祝・祭日除く

廃棄物埋立処分記録(令和6年度)

単位[t]

種類	不燃ごみ	破碎不適埋立ごみ	焼却残渣	合計
4月	0.00	5.59	3.20	8.79
5月	0.12	2.29	14.10	16.51
6月				0.00
7月				0.00
8月				0.00
9月				0.00
10月				0.00
11月				0.00
12月				0.00
1月				0.00
2月				0.00
3月				0.00
合計	0.12	7.88	17.30	25.30

残余容量(年に1回測定)

測定月	令和6年4月
残余容量(第2期最終処分場)	66, 158.2m <sup>3</sup>







